

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
542	4	3.2.1		Satt inn forslag og lærebokstoff til hvordan kontrollen bør utføres	Bedre personsikkerhet.
542	4			Vedlegg 4.m. Generiske arbeidsrutiner. Arbeidsrutiner for "Kontaktledningsanlegg" og "Banestrømforsyning" er slått sammen til arbeidsrutiner for "Elektro høyspenning". For samtlige generiske arbeidsrutiner har kolonnen sikkerhet blitt erstattet av myndighetsnivå. Kolonnen gjenspeiler det samme som tidligere, nemlig grad av kritikalitet etter RCM-analysen. Derimot relateres det forebyggende vedlikeholdet til hvilket myndighetsnivå som kan godkjenne endringer fremfor den tidligere til tider misvisende inndelingen i sikkerhets- og ikke sikkerhetskritisk vedlikehold. Arbeidsrutinene er revidert. Fullstendig endringslogg kan lastes ned her .	Oppdaterte rutiner for elektro høyspenning samlet på ett sted. Bedre samsvar mellom generiske arbeidsrutiner og øvrig vedlikeholdsregelverk mht. dispensasjonsbestemmelsene.
541	5			Vedlegg 5.f, smøreskjema for kontaktledningsanlegg er oppdatert.	Beskriver egenskaper til smøremidler.
542	7	2.2		Rettet opp gal henvisning fra [FSH] til [FEA-F].	Riktig henvisning.
542	12	2.2.7		Satt inn nytt punkt med krav til kontroll av Disneuter	Sikrer returstrømvei over stasjoner
542	16	2.1		Satt inn krav om at SAT-test for manøvermaskin benyttes til funksjonstest	Sikrer at alle funksjoner blir testet
542	16	2.3		Satt inn krav om kontroll etter feilbetjening	Sikrer at lastskillebrytere er funksjonsdyktige