

| Vedlegg nummer | Tittel | Utgitt | Rev | Merknad |
|-------------------|--|----------|-----|---------|
| 6.0 | Vedleggsoversikt (denne side) | 01.02.05 | 5 | |
| 6.a | Skinneforlengelsestabell | 01.01.98 | 0 | |
| 6.b | Sveiserapport | 01.01.04 | 1 | |
| 6.c | Arbeidsanvisning for thermit-skinnesveising | 01.02.05 | 5 | |
| 6.d | Spesifikasjoner for thermit-sveisemetoder | 01.02.05 | 5 | |
| 6.e | Utstysliste for thermit-skinnesveising | 01.02.05 | 4 | |
| 6.f | Arbeidsanvisning for sveisekontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 6.g | Beregning av feilutbredelse ved ultralydkontroll av skinner | 01.01.98 | 0 | |
| 6.h | Beregning av feilplassering ved ultralydkontroll av skinner | 01.01.98 | 0 | |
| 6.i | Referanseskinne for ultralydkontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 6.j | Mal til kontroll av fotskjevhet ved sveisekontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 6.k | Kontrollrapport - sveisekontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 6.l | Arbeidsanvisning for montering av isolerte skjøter | 01.01.98 | 0 | |
| 6.m | Skiftrapport for aluminotermisk sveising | 01.01.98 | 0 | UTGÅR |
| 6.n | Monteringsanvisning for nødlaskeforbinder | 01.01.08 | 1 | |
| 6.o | Prosedyre for nøytralisering | 01.01.04 | 0 | |
| 6.p | Godkjenning av skinnesveisere | 01.02.05 | 1 | |
| 6.q | Prosedyre for bruk av VERSE målemetode for fastsetting avnøytraltemperatur i helsveiste skinner | 01.01.07 | 0 | |