Aas Arne

Fra: Gjeraldstveit Jan <jan.gjeraldstveit@banenor.no>
Sendt: torsdag 8. desember 2022 18:58
Til: Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>; Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>
Kopi: Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>
Emne: SV: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

Dette må sjekkes i generiske rutiner for EH.
Hvis disse stolpene må kontrolleres nå så ber jeg om at prosjektet organiserer og dokumenterer dette ved å f.eks. bruke personell fra KL miljøet i Spordrift. Stolpene skal registreres som TE-MST objekt og rutine knyttes til objektet. Jeg kan bistå med dette. Kostnadene kan føres på EKOM Infrastruktur som forebyggende aktivitet 24730014-106

Mvh Jan

Fra: Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>
Sendt: tirsdag 6. desember 2022 09:56
Til: Gjeraldstveit Jan <jan.gjeraldstveit@banenor.no>
Kopi: Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>
Emne: VS: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

I N T E R N
Fra: Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 09:00
Til: Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>
Kopi: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>
Emne: VS: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

I N T E R N

Hei Aadne,

Ser mail under. Kanskje du kan hjelpe og veilede oss? 😊
Er dette noe som nå kommer inn under generisk kontroll?
Og hvem skal gjøre dette? Det må vel være godkjent firma som kan ta kontroll av trestolper?

Med vennlig hilsen

Sjur Rogne
Byggeleder

Bane NOR
EKOM Prosjekter, IKT Infrastruktur installasjon og prosjekter, Drift og Teknologi
Mobil: 468 42 177
E-post: sjur.rogne@banenor.no

Besøksadresse: Schweigaards gate 33, 0191 Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

Fra: Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 08:48

Til: Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>; Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>
Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>; Husebye Bjørn <Bjorn.Husebye@banenor.no>
Emne: SV: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Hei Sjur

Som jeg skriver selv, så tar vi en vurdering av stolpe før vi klatrer.

Da vi ikke har fått noen informasjon om alder/tilstand på stolper, så må det være lov å spørre om dette og be om dokumentasjon? At vi ikke skal bry oss om dette, blir et upassende svar etter min mening, da dette går på vårt mannskaps sikkerhet.

Nå svarer du at stolper er ca. 18 år og det er fin informasjon for oss. Da er det ikke tatt noen kontroll enda, antar jeg, og da informerer vi våre montører om dette.

Takk for tilbakemelding

Med vennlig hilsen / Best Regards
Anders Rudningen
HSEQ & Security manager

SITE SERVICE

Site Service AS
Industriveien 18
1481 Hagan
Mobil: +47 46 98 50 08
anders.rudningen@siteservice.no
www.siteservice.no

Fra: Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 08:20
Til: Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>; Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>; Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>
Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>; Husebye Bjørn <Bjorn.Husebye@banenor.no>
Emne: SV: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Hei Anders,
Se Rolf sitt svar:
Alle som skal klatre i master/stolper bør i hver situasjon gjøre sin selvstendige vurdering av risiko.
Men har snakket med Liv Trondheim og i Mosjøen.
Anlegget er satt opp for ca.18 år siden. Gjelder trestolper.
Men Livs personell melder inn hvis de ser master/stolper som det er feil mangler på. (hakkespett….)
Master har generisk kontroll hvert 5 år.

Med vennlig hilsen

Sjur Rogne
Byggeleder

Bane NOR
EKOM Prosjekter, IKT Infrastruktur installasjon og prosjekter, Drift og Teknologi
Mobil: 468 42 177
E-post: sjur.rogne@banenor.no

Besøksadresse: Schweigaards gate 33, 0191 Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

Fra: Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 08:09
Til: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>; Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>
Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>; Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Husebye Bjørn <Bjorn.Husebye@banenor.no>
Emne: SV: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Hei Rolf

Helt riktig at man skal ta en visuell kontroll av stolpe før man klatrer (og bankekontroll), men stolpekontroll er et eget fag og skal utføres av kyndig personell/metode eller eventuelt hund.

Kravet til stolpekontroll er at **det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene kontrolleres minst hvert 10. år**.

Mitt spørsmål blir da: Når ble stolper som vi skal montere PU-antenner i satt opp og hvis det er over 20 år siden, kan vi få kopi av kontrollrapporter på stolpene. Det er i underkant av 30 lokasjoner hvor vi skal opp i stolper og av erfaring er ikke alltid Bane NORs infrastruktur av nyere dato. Vi har heller ikke fått gode nok bilder som gjør at vi vurdere alder/tilstand ut i fra disse. Så fint om vi kunne få dokumentasjon på alder og eventuell gjennomført kontroll.

Med vennlig hilsen / Best Regards
Anders Rudningen
HSEQ & Security manager

SITE SERVICE

Site Service AS
Industriveien 18
1481 Hagan
Mobil: +47 46 98 50 08
anders.rudningen@siteservice.no
www.siteservice.no

Fra: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 07:36
Til: Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>; Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>
Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann

<Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>
Emne: Re: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Alle som skal klatre i master/stolper bør i hver situasjon gjøre sin selvstendige vurdering av risiko.
Vi kan umulig garantere for at alle disse er forsvarlige å klatre i til enhver tid. Jeg kjenner ikke til hvor ofte en slik kontroll utføres og kvaliteten.

Sendt fra Outlook for iOS

Fra: Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>
Sendt: Tuesday, October 18, 2022 10:27:17 PM
Til: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>; Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>
Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>
Emne: RE: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Hei

Supert, da tolker vi dette som at BN har kontroll og at alle stolper er forsvarlige til å klarte i 😊

Med vennlig hilsen / Best Regards
Øyvind Krogsrud
Mobil: 46661789
Site Service AS

From: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>
Sent: tirsdag 18. oktober 2022 22:24
To: Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>; Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>
Cc: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>
Subject: Re: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

INTERN

Dette skal dere se bort fra. Det er noe som utføres eller skal utføres regelmessig av BN v/ LIV

Sendt fra Outlook for iOS

Fra: Øyvind Krogsrud <oyvind.krogsrud@siteservice.no>
Sendt: Tuesday, October 18, 2022 8:30:07 PM
Til: Schanche Rolf <Rolf.Schanche@banenor.no>; Rogne Sjur <Sjur.Rogne@banenor.no>; Sapic Marko <marko.sapic@banenor.no>

Kopi: Odd Are Svendsen <odd.are.svendsen@siteservice.no>; Trude Vikane Thorsrud <trude.thorsrud@siteservice.no>; Anders Rudningen <anders.rudningen@siteservice.no>; Mathieson Carol Ann <Carol.Ann.Mathieson@banenor.no>
Emne: Nordlandsbanen - Stolpekontroll?

Hei

Det kom opp ett spørsmål ang stolpekontroll til PU-antennene.
Når var sist BaneNOR utførte dette?

Med vennlig hilsen / Best Regards
Øyvind Krogsrud
Mobil: 46661789
Site Service AS