Temperatur forandring i skinnen.) t (^{0}C)	**Skinnelengde - L (m)**									
	40	**60**	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**320**	**400**	**500**
	Utvidelse i mm									
1	0	1	1	1	2	2	3	4	5	6
2	1	1	2	3	4	5	6	7	9	12
3	1	2	3	4	6	7	8	11	14	17
4	2	3	4	6	7	9	11	15	18	23
5	2	3	5	7	9	12	14	18	23	29
6	3	4	6	8	11	14	17	22	28	35
7	3	5	6	10	13	16	19	26	32	40
8	4	6	7	11	15	18	22	29	37	46
9	4	6	8	12	17	21	25	33	41	52
10	5	7	9	14	18	23	28	37	46	58
11	5	8	10	15	20	25	30	40	51	63
12	6	8	11	17	22	28	33	44	55	69
13	6	9	12	18	24	30	36	48	60	75
14	6	10	13	19	26	32	39	52	64	81
15	7	10	14	21	28	35	41	55	69	86
16	7	11	15	22	29	37	44	59	74	92
17	8	12	16	23	31	39	47	63	78	98
18	8	12	17	25	33	41	50	66	83	104
19	9	13	17	26	35	44	52	70	87	109
20	9	14	18	28	37	46	55	74	92	115
21	10	14	19	29	39	48	58	77	97	121
22	10	15	20	30	40	51	61	81	101	127