

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 7.a.12

7.a.12: Akselteller Tellepunkt Thales ZP30H



Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Mundlighetens nivå	Faggruppe	Sportligang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Kommentar	Dokument referanse:
Kontroller for mekaniske skader på tunerenheter, skinnekontaktene og kabling inklusive iordningsuttak.	TK-V	12	L	SA	J	4	J	2	1,00		
Kontroller at sendeenheten ikke berører skinnen.	TK-V	12	L	SA	J	4	J	2	1,00	Hvis sendeenheten berører skinnen, må det foretas ny innstilling i henhold til dokument "Installasjon ZP30H" og nytt testblad fylles ut og legges i teknisk rom.	
Kontroller for mekaniske skader på skinnekontaktene og kabling inklusive iordningsuttak	TK-V	ES	L	SA	J	4	J	2	1,00		
Isolasjonsmåler innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskema i teknisk rom	TK-M	ES	L	SA	J	4	J	2	1,00		
Kontroller jordleder for synlige skader.	TK-V	ES	L	SA	J	4	J	2	1,00	Defekt jordleder repareres eller byttes ut.	
Kontroller på ACE ved hjelp av diagnostikk-PC-en om det foreligger avdriftsvarsler (DRW: Drift Warning)	TK-V	ES	L	SA	J	4	J	2	1,00	Hvis "driftwarning" forekommer etter sporarbeid ofte må det foretas ny installasjon i henhold til installasjon ZP 30H. Nytt testblad ZP 30H fylles ut og legges i teknisk rom.	Testblad for ZP 30H