
| Vedlegg nummer | Tittel | Utgitt | Rev | Merknad |
|---------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 7.0 | Vedleggsoversikt (denne side) | 01.01.06 | 4 | |
| 7.a | Katalog over feil og brudd i skinner | 01.01.06 | 3 | |
| 7.b | Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner | 01.01.98 | 0 | |
| 7.c | Referanseskinne for ultralydkontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 7.d | Referansekropp for ultralydkontroll | 01.01.98 | 0 | |
| 7.e | Rapport for manuell ultralydkontroll av skinner | 01.01.01 | 1 | |
| 7.f | Forebyggende sliping mot kontaktutmatting | 01.01.06 | 2 | |
| 7.g | | | | |
| 7.h | Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil | 01.01.04 | 0 | |
| 7.i | Tiltak for å hindre korrosjon på kjøreflaten | 01.01.04 | 0 | |