

ID	JD-dok.	Kap.	Avsnitt	Kommentar/Merknad	Fra	Ansv (sign)	Kom-mentar inn-arbeides (ja/nei)	Merknad
3179	<b>527</b>	4	Punkt 2.3	Alder eller trafikkmengde er ikke angitt når det skal foretas en beregning av restlevetid.	PS	HKB	Ja	Teksten er endret.
3180	<b>527</b>	4	2.3	Levetidskontroll side 3: De to første linjer strykes og erstattes med: Det skal utføres beregning av restlevetid for alle eldre bruer.	RN	HKB	Ja	Teksten er endret som foreslått.
3181	<b>527</b>	4.a	Side 2	Siste linje i avsnitt 1.2 strykes. (Den som foretar de årlige inspeksjonene bør også delta på hovedinspeksjonene)	RN	HKB	Ja	Teksten er endret som foreslått.
3182	<b>527</b>	2	2a)1.	... som angitt i vedlikeholdssystemet. Det kan gjerne angis hvor i vedlikeholdssystemet det står. Eks 527.4.d	RS	HKB	Ja	Teksten er inkludert.
3183	<b>527</b>	4.a	4.a.1.2	Skal ikke noen godkjenne inspektørenes kompetanse?	RS	HKB	Nei	Krav om dette hører ikke hjemme i teknisk regelverk.
3184	<b>527</b>	4.a	4.a.2	Begrepet armlengdes avstand bør utdypes i forhold til hvilket konstruksjonelement det er snakk om. Er det en lang bjelke som ser bra ut på begge ender kan det ikke være nødvendig med en armlengdes avstand hvis en på avstand heller ikke kan observere skader. En kan også bruke hjelpemidler som f. eks. kikkert. I knutepunkter derimot eller detaljer som en ikke ser på avstand heller, er det annerledes. Jernbanetilsynet hengte seg opp i begrepet en armlengdes avstand ved revisjonen i 2002.	RS	HKB	Ja	Teksten er endret, så man må ikke lenger observere hele bruha på armlengdes avstand.
3185	<b>527</b>	4.d	4.d.1	Forkortelsene som brukes må kvalitetssikres. Ikke alle har forklaring	RS	HKB	Ja	Side 2 i vedlegget er gjennomgått så alt skal være forklart nå.
3186	<b>527</b>	4.d	side 12	Kontroll av beskyttelsesskjerm skal utføres av SF ikke av Ba.	RØ	HKB	Nei	Kolonnen som viser personell tas ikke med i arbeidsrutinen i regelverket.
3187	<b>527</b>	2	2a)1.	<del>... som angitt i vedlikeholdssystemet. Det kan gjerne angis hvor i vedlikeholdssystemet det står. Eks 527.4.d</del>	RS			Samme kommentar som 3182.
3188	<b>527</b>	4.a	4.a.1.2	<del>Skal ikke noen godkjenne inspektørenes kompetanse?</del>	RS			Samme kommentar som 3183
3189	<b>527</b>	4.a	4.a.2	<del>Begrepet armlengdes avstand bør utdypes i forhold til hvilket</del>	RS			Samme kommentar som 3184

Filnavn: R:\Styring\JD5XX\JD5xx2003\Kommentarer fra høring\Kommentarer mottatt elektronisk, JD527.doc

ID	JD-dok.	Kap.	Avsnitt	Kommentar/Merknad	Fra	Ansv (sign)	Kom-mentar inn-arbeides (ja/nei)	Merknad
				<p>konstruksjonselement det er snakk om. Er det en lang bjelke som ser bra ut på begge ender kan det ikke være nødvendig med en armlengdes avstand hvis en på avstand heller ikke kan observere skader. En kan også bruke hjelpemidler som f. eks. kikkert. I knutepunkter derimot eller detaljer som en ikke ser på avstand heller, er det annerledes.</p> <p>Jernbanetilsynet hengte seg opp i begrepet en armlengdes avstand ved revisjonen i 2002.</p>				
3190	<b>527</b>	4.d	4.d.1	Forkortelsene som brukes må kvalitetssikres. Ikke alle har forklaring	RS			Samme kommentar som 3185
3191	<b>527</b>	4	1	Første punkt: ".....påhviler Jernbakeverket etter egen avtale." Det er vel ingen private sidespor hvor dette påhviler Jernbaneverket.	JFB	HKB	Nei	Underforstått ligger det en avtale til grunn.
3192	<b>527</b>	4	1	Andre punkt: NSB erstattes med trafikkutøver	JFB	HKB	Nei	Punktet er fjernet.
3193	<b>527</b>	4	2.a) 2	Drøftes kfr 2.1	JFB	HKB	Nei	Skjønner ikke meningen med kommentaren.
3194	<b>527</b>	4	2.3	År ikke angitt, kun xxx	JFB	HKB	Ja	Teksten er endret.
3195	<b>527</b>	4	2.3	Første avsnitt, siste setning strykes (Stålbruer skal ikke skiftes ut før levetidsberegning er utført)	Brufo rum møte 25/6	HKB	Ja	Setning strykes
3196	<b>527</b>	4.a	1.2	Siste setning strykes: Den som foretar de årlige inspeksjonene bør også delta på hovedinspeksjonene.	Brufo rum	HKB	Ja	Teksten er endret.
3197	<b>527</b>	4.a	1.1	Skrivefeil siste linje første avsnitt: INNFØRT	Brufo rum	HKB	Ja	Ok

ID	JD-dok.	Kap.	Avsnitt	Kommentar/Merknad	Fra	Ansv (sign)	Kom-mentar inn-arbeides (ja/nei)	Merknad
3198	<b>527</b>	4	3	Legg til nytt avsnitt som sier når rekkverk skal etableres på eksisterende bruer (For alle bruer over 10 m, og alle bruer mellom 5 og 10 m og med høyde over 3 m.) Se risikovurdering av JCS.	Bruforrum	HKB	Ja	Nytt avsnitt er innarbeidet.