

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
501	1+2			"Infrastrukturdirektør" er byttet med "banedirektør"	
501	2			Avviksbegrepet er tonet ned til fordel for "mangelfull oppfyllelse av krav" eller 'dispensasjon', jf. at det ofte forveksles med avvik i helt andre sammenhenger.	Det vil på sikt bli lettere å skille dispensasjoner fra Teknisk regelverk fra annen avviksbehandling i Jernbaneloverket
501	3		61	Symbol for filterimpedans er oppdatert	Tilpasset dagens visning av symbolet
501	3		63	Symbol for signal med 2 lys og med 5 lys utgår for koblingsskjemaer	Skjemaet viser kun de signaler som vi har behov for og blir da mer oversiktlig.
501	2, vedl.			Endringene gjelder symboler og maler for koblingsskjema. Symbol 04 har endret navn til 04a. Nye variant av symbol for lastskillebryter 06i og nye varianter av symbol for skillebryter 08i, 08j, 08k og 08l er tilføyd. Symbol for overstropping 15b og symbol for spornnummer 35 er nytt. Symbol 23a, 23b, 24e og 24f er endret. Malene er oppdaterte og lagret i dwt format.	Endringen skal bidra til at det blir enklere å tegne koblingsskjemaer.