

Vedlegg nummer	Tittel	Utgitt	Rev	Merknad
6.0	Vedleggsoversikt (denne side)	01.02.05	5	
6.a	Skinneforlengelsestabell	01.01.98	0	
6.b	Sveiserapport	01.01.04	1	
6.c	Arbeidsanvisning for thermit-skinnesveising	01.02.05	5	
6.d	Spesifikasjoner for thermit-sveisemetoder	01.02.05	5	
6.e	Utstysrliste for thermit-skinnesveising	01.02.05	4	
6.f	Arbeidsanvisning for sveisekontroll	01.01.98	0	
6.g	Beregning av feilutbredelse ved ultralydkontroll av skinner	01.01.98	0	
6.h	Beregning av feilplassering ved ultralydkontroll av skinner	01.01.98	0	
6.i	Referanseskinne for ultralydkontroll	01.01.98	0	
6.j	Mal til kontroll av fotskjevhet ved sveisekontroll	01.01.98	0	
6.k	Kontrollrapport - sveisekontroll	01.01.98	0	
6.l	Arbeidsanvisning for montering av isolerte skjøter	01.01.98	0	
6.m	Skiftrapport for aluminiotermisk sveising	01.01.98	0	UTGÅR
6.n	Monteringsanvisning for nødlaskeforbinder Robel 68.05	01.01.02	0	
6.o	Prosedyre for nøytralisering	01.01.04	0	
6.p	Godkjenning av skinnesveisere	01.02.05	1	