

1	SPORBARHET	2
1.1	Sporbarhet fra produksjon/leverandør.....	2
1.2	Sporbarhet for plassering	2

1 SPORBARHET

Dette vedlegget omfatter oversikt over de komponenter innen kontaktledningsanlegg som det kreves sporbarhet for i henhold kap. 2 [JD 502].

1.1 Sporbarhet fra produksjon/leverandør

Utvalgte komponenter/systemer bør fra produsent/leverandør minimum merkes med:

- Produsentens navn
- Produksjonsår (evt. dato)
- Komponenttype/nummer:

Følgende komponenter bør ha sporbarhet fra produksjon/leverandør:

- Isolatorer
- Kabler
- Master
- Overspenningsvern
- Skille- og lastbrytere
- Åkseksjoner

Følgende komponenter skal i tillegg ha unikt serienummer pr. komponent:

- Filterimpedanser
- Manøvermaskiner
- Skille- og lastskillebrytere
- Sugetransformatorer

Alle komponenter i kontaktledningsanlegget skal forøvrig merkes i henhold til krav gitt i tekniske spesifikasjoner.

1.2 Sporbarhet for plassering

Følgende komponenter skal være registrert slik at man kan spore hvor i anlegget de er plassert:

- Filterimpedanser
- Manøvermaskiner
- Skille- og lastskillebrytere
- Sugetransformatorer

Registrering skal gjøres i BaneData.