

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 7.a.9

7.a.9: Likestrøm innkoblingsfelt

**Jernbaneverket**

<i>Arbeidsbeskrivelse</i>	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	<i>Utløsende krav</i>	<i>Dokument referanse:</i>
Kontrollmål innkoblingsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk.	TK-M	12	H	Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551.	JD 552, kap. 7.k
Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle	TK-V	12	L		
Kontroller koplingspunkter	PO	36	L		
Kontroller sportilkoblinger for synlige skader.	TK-V	72	L	Erstatt / reparer skadd sportilkobling.	
Juster innkoblingsfeltet i hht. JD 551. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk.	PO	72	H		JD 551, kap. 7.j
Kontroller sportilkoblinger for synlige skader.	TK-V	ES	L	Erstatt / reparer skadd sportilkobling.	