
Vedlegg nummer	Tittel	Utgitt	Rev	Merknad
7.0	Vedleggsoversikt (denne side)	01.01.98	0	
7.a	Katalog over feil og brudd i skinner	01.01.01	1	Nytt navn og innh.
7.b	Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner	01.01.98	0	
7.c	Referanseskinne for ultralydkontroll	01.01.98	0	
7.d	Referansekropp for ultralydkontroll	01.01.98	0	
7.e	Rapport for manuell ultralydkontroll av skinner	01.01.01	1	
7.f	Målprofiler for sliping mot kontaktutmatting	01.01.01	0	