

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
515	5	3		Nytt skilt for vedlikeholdspersonell vedr. jording i én ende av høgspenkabler.	
515	5	4		Flere av de kjente, gule el-sikkerhetsskiltene har fått endret ordlyd og utforming. Plassering mht. lesbarhet og tetthet er presisert.	
515	5	4		Nytt "Adgang forbudt" -skilt i to versjoner (gjerde og port), mot inntreden på områder med spenningsatte elementer.	Etterspurt skilting hvor publikum skal holde seg utenfor områder med spenningsatt infrastruktur
515	5	4		Nytt, gult el-sikkerhetsskilt for bruk på stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder	Etterspurt skilting rettet mot publikum på områder de er nær spenningsatt infrastruktur
515	6			Kapitlet, som omhandler <i>vedlikehold</i> , er revidert mht. ny vedlikeholdsmal	
515	6			Inspeksjonsintervaller er oppdatert og nedfelt i vedlegg 4.b [JD532]	
515	6.b			Prosedyrer for skiltvask er skilt ut i eget vedlegg.	