

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
545	4			<p>Vedlegg 4.e. Generiske arbeidsrutiner elektro lavspenning.</p> <p>For samtlige generiske arbeidsrutiner har kolonnen <i>sikkerhet</i> blitt erstattet av <i>myndighetsnivå</i>. Kolonnen gjenspeiler det samme som tidligere, nemlig grad av kritikalitet etter RCM-analysen. Derimot relateres det forebyggende vedlikeholdet til hvilket myndighetsnivå som kan godkjenne endringer fremfor den tidligere til tider misvisende inndelingen i sikkerhets- og ikke sikkerhetskritisk vedlikehold.</p> <p>Arbeidsrutinene er revidert. Fullstendig endringslogg kan <a href="#">lastes ned her</a>.</p>	<p>Bedre samsvar mellom generiske arbeidsrutiner og øvrig vedlikeholdsregelverk mht. dispensasjonsbestemmelsene.</p>